

PORSCHE

Ursprungs Certifikat
 Detta Porsche fordon med chassi nr nedan
 tillverkades enl. följande specifikation
WP0ZZZ99ZTS314284

Årsmodell/Typ 1996 / 911 4S	Motornummer/Typ 63T05227 / M64/21
Leveransdag 1996-03-05 Munich Germany	Växellådsnummer/Typ 2005442 / G6421
Interiörfärg/Typ Flamenco red Leather	Exteriörfärg/kod Polar Silver Metallic / A8A8

Extra utrustning: Lowered vehicle Stronger battery Headlamp washer 18" turbo-look wheel Sound package Turbo look 4s 92 liter tank Front foglights white Airconditioner Onboard computer Leather equipment Raised stop lamp	Seat heating system left & right Locking differential 40% Automatic limited slip differential Rear window wiper Comfort seats electric adjustable Theft security system Airbag on driver & pass-side Windscreen tinted, upper part dark Electric window opener Radio CDR-21 Silver wheelcenters, full color crest Mobile phone preparation
---	---


 Manne Hermansson
 Servicemarknadschef
 PSE Sverige AB

PORSCHE

Fahrzeugdaten

Fahrzeug ausgeliefert

am 26.03.96

bei km -000030-

Betriebs-Nr. 116004




PORSCHE
Dr. Ing. h. c. F. Porsche
Aktiengesellschaft
Werksauslieferung
i. A. des Händlers
Porschestraße 42
70435 Stuttgart

Tachometerwechsel

am _____

bei km _____



1. **WPO22299zTS314284**
2. **993 140**
3. **M8421-63T G8421- 20**
4. **L92M QQ**
5. **C00 139 337 340 445**
545 587 602 886

1. Fahrzeug-Ident.-Nummer
2. Fahrzeugtyp/Typklärung
3. Motortyp
Getriebetyp

4. Lackdaten/
Innenausstattung
5. M-Ausstattungen

Wartungsnachweis

Fahrzeugwartung alle 20.000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.
*Zutreffendes ankreuzen

<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>9.7.92</u> Auftrag Nr. <u>08316 intern</u> bei km <u>10449</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE lfd. Nr. 11600700 PORSCHE ZENTRUM FÜRTH-ERLANGEN 90427 NÜRNBERG Tel. 09 11 / 30 50 13	<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>10.5.99</u> Auftrag Nr. <u>12394</u> bei km <u>20358</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE lfd. Nr. 1160700 PORSCHE ZENTRUM FÜRTH-ERLANGEN 90427 NÜRNBERG Tel. 09 11 / 30 50 13
<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>010427</u> Auftrag Nr. <u>741531</u> bei km <u>33543</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Auktorisiert av Porsche AG Porsche Center Stockholm	<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>020409</u> Auftrag Nr. <u>810498</u> bei km <u>40823</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Auktorisiert av Porsche AG Porsche Center Stockholm
<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>040422</u> Auftrag Nr. <u>646893</u> bei km <u>55197</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Auktorisiert av Porsche AG Porsche Center Stockholm	<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>051024</u> Auftrag Nr. <u>120941</u> bei km <u>68027</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Auktorisiert av Porsche AG Porsche Center Stockholm

Wartungsnachweis

Fahrzeugwartung alle 20.000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.

* Zutreffendes ankreuzen

<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am 2007-07-19 Auftrag Nr. 30487 bei km 77950 gegen Berechnung ausgeführt	Auktorisiert von Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 222 9411 Porsche Center Stockholm Stempel	<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am 2009-06-17 Auftrag Nr. bei km 86180 gegen Berechnung ausgeführt	Stempel
<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am 2010-06-04 Auftrag Nr. bei km 93870 gegen Berechnung ausgeführt	Stempel	<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am 2012-08-06 Auftrag Nr. 19365 bei km 102251 gegen Berechnung ausgeführt	Auktorisiert von Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Hannover Stempel
<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am 2015-03-24 Auftrag Nr. 25147 bei km 111095 gegen Berechnung ausgeführt	Auktorisiert von Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Hannover Stempel	<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am 30/3-17 Auftrag Nr. 31635 bei km 115625 gegen Berechnung ausgeführt	Auktorisiert von Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Hannover Stempel

16

Wartungsnachweis

Fahrzeugwartung alle 20.000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.

* Zutreffendes ankreuzen

<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am 24/1-19 Auftrag Nr. 38605 bei km 119248 gegen Berechnung ausgeführt	Auktorisiert von Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Hannover Stempel	<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt	Stempel
<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt	Stempel	<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt	Stempel
<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt	Stempel	<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt	Stempel

17

Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel

Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 3 Jahre erneuern. (Nur Original Porsche Bremsflüssigkeit verwenden.)

Bremsflüssigkeitswechsel am <u>10.5.99</u> Auftrag Nr. <u>123.94</u> bei km <u>20358</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE ffd. Nr. 11600700 PORSCHE ZENTRUM FÜRTH/ERLANGEN 90427 NÜRNBERG Tel. 0911 30 50 13	Bremsflüssigkeitswechsel am <u>20040422</u> Auftrag Nr. <u>696893</u> bei km <u>55197</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Auktorisiert av Porsche AG Porsche Center Stockholm Stempel
Bremsflüssigkeitswechsel am <u>20070719</u> Auftrag Nr. <u>30487</u> bei km <u>77950</u> gegen Berechnung ausgeführt	Auktorisiert av Dr. Ing. h.c F. Porsche AG 222 9411 Porsche Center Stockholm Stempel	Bremsflüssigkeitswechsel am <u>102-08-06</u> Auftrag Nr. <u>19355</u> bei km <u>102251</u> gegen Berechnung ausgeführt	Auktorisiert av Dr. Ing. h.c F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Helsingfors Stempel
Bremsflüssigkeitswechsel am <u>2015-03-24</u> Auftrag Nr. <u>25147</u> bei km <u>111095</u> gegen Berechnung ausgeführt	Auktorisiert av Dr. Ing. h.c F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Helsingfors Stempel	Bremsflüssigkeitswechsel am <u>30/3-17</u> Auftrag Nr. <u>31635</u> bei km <u>115625</u> gegen Berechnung ausgeführt	Auktorisiert av Dr. Ing. h.c F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Helsingfors Stempel

18

Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie


Das Fahrzeug wird – erstmalig nach Ablauf von 2 Jahren – ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden – einmal jährlich überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

Zustandsbericht nach 2 Jahren erstellt am <u>10.5.99</u> bei km <u>20358</u>	PORSCHE ffd. Nr. 11600700 PORSCHE ZENTRUM FÜRTH/ERLANGEN 90427 NÜRNBERG Tel. 09 11 / 30 50 13	Zustandsbericht nach 3 Jahren erstellt am _____ bei km _____ Stempel
Zustandsbericht nach 4 Jahren erstellt am _____ bei km _____ Stempel		Zustandsbericht nach 5 Jahren erstellt am <u>2002.04.09</u> bei km <u>40823</u>
Zustandsbericht nach 6 Jahren erstellt am _____ bei km _____ Stempel		Zustandsbericht nach 7 Jahren erstellt am <u>040422</u> bei km <u>55197</u>
Zustandsbericht nach 8 Jahren erstellt am <u>051024</u> bei km <u>68627</u>	PORSCHE Auktorisiert av Porsche AG Porsche Center Stockholm Stempel	Zustandsbericht nach 9 Jahren erstellt am _____ bei km _____ Stempel

19

Nachweis über Prüfung des Airbagsystems

<p>Prüfung nach 12 Jahren</p> <p>am _____ Stempel _____</p>	<p>Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems</p>
<p>Prüfung nach 14 Jahren</p> <p>am _____ Stempel _____</p>	<p>Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems</p>
<p>Prüfung nach 16 Jahren</p> <p>am <u>2012-08-06</u></p>	<p>Airbag kontroll 2015-03-24</p> <p>Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems</p>





PORSCHE

Ursprungs Certifikat

Detta Porsche fordon med chassi nr nedan
tillverkades enl. följande specifikation

WP0ZZZ99ZTS314284

Årsmodell/Typ

1996 / 911 4S

Motornummer/Typ

63T05227 / M64/21

Leveransdag

1996-03-05

Munich Germany

Växellådsnummer/Typ

2005442 / G6421

Interiörfärg/Typ

Flamenco red

Leather

Exteriörfärg/kod

Polar Silver Metallic / A8A8

Extra utrustning:

Lowered vehicle
Stronger battery
Headlamp washer
18" turbo-look wheel
Sound package
Turbo look 4s
92 liter tank
Front foglights white
Airconditioner
Onboard computer
Leather equipment
Raised stop lamp

Seat heating system left & right
Locking differential 40%
Automatic limited slip differential
Rear window wiper
Comfort seats electric adjustable
Theft security system
Airbag on driver & pass-side
Windscreen tinted, upper part dark
Electric window opener
Radio CDR-21
Silver wheelcenters,full color crest
Mobile phone preparation

Manne Hermansson
Servicemarknadschef
PSE Sverige AB



PORSCHE

993 Carrera 4S

03/1996

WP0ZZZ99ZTS314284



moderama

Original sale through Porsche-Zentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen in March, 1996 and imported into Sweden in March, 2000.

Serviced in 2019, 2017, 2015, 2012, 2010, 2009, 2007, 2005, 2004, 2002, 2001, 1999 and 1997 (with Porsche stamps except for 2009 and 2010).

Latest vehicle inspection in February 2019.

Unique, vintage colour scheme: polar silver metallic and flamenco red.

Matching engine and gearbox numbers.

All keys and documentation available.

Accidents free 100%!

It is worth mentioning that Swedish sports cars are typically driven 6–8 months per year due to the climate and rarely at speeds like in Germany or continental Europe.

Vehicle description:

- **911 (993) Carrera 4S**
- Vehicle-Identification-Number (VIN): **WP0ZZZ99ZTS314284**
- Sales Type: 993140
- Model Year: 1996
- Engine Type: M64/21
- Engine number: 63T05227
- Gearbox Type: G6421
- Transmission serial number: 2005442
- Invoice Date 1: March 5, 1996
- Country Equipment: C00 Germany
- Trading Partner: 1160070
- Commission Number: 374T
- Exterior Paint Color: A8A8 (Polar Silver Metallic)
- Interior Trim: QQ (Flamenco Red)
- Interior Equipment Code: LE Leather
- Seat CombinaRon Number: DEF
- Seat Cushion Material: LE Leather
- Seat Side Support Material: LE Leather
- Seat Back Material: LE Leather
- Carpet Color Code: 3TE

- **Equipment:**

- 33: FZG. TIEFERGELEGT (O. SPORTFAHRW.)
- 139: REGELBARE SITZHEIZUNG LINKER SITZ
- 197: STAERKERE BATTERIE
- 211: KENNZEICHENHALTER AUSF. III
- 220: SPERRDIFFERENTIAL
- 224: AUTOM. BREMSDIFFERENTIAL (ABD)
- 235: BRIDGESTONE N1/PIRELLI N1
- 288: SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE
- 335: 3-PKT. AUTOMATIK-GURTE HINTEN
- 337: ENTFALL TRANSPORTEINRICHTUNGEN
- 339: ALLRAD-ANTRIEB
- 340: REGELBARE SITZHEIZUNG RECHTER SITZ
- 413: TURBO-LOOK-RAD 18"
- 425: HECKSCHEIBENWISCHER
- 437: KOMFORTSITZ LINKS ELEKTR. VERSTELLB.
- 438: KOMFORTSITZ RECHTS ELEKTR. VERSTELLB
- 441: RADIOVORBEREITUNG
- 445: NABENDECKEL IN SILBER, WAPPEN FARB
- 455: DIEBSTAHLSICHERUNG F. RAEDER
- 480: 6-GANG SCHALTGETRIEBE
- 488: SCHILDER IN DEUTSCHER BESCHRIFTUNG
- 490: KLANGPAKET
- 491: TURBO-LOOK
- 499: BRD-AUSFUEHRUNG
- 530: WEGFAHR SICHERUNG MIT FERNBEDIENUNG
- 534: DIEBSTAHLSICHERUNGSANLAGE
- 545: 92L-TANK
- 562: AIRBAG FAHRER- U. BEIFAHRESEITE
- 566: NEBELSCHEINWERFER WEISS
- 567: GRUENGET. FRONTSCHIEBE M. GRUENKEIL
- 573: KLIMAANLAGE
- 599: DACHBLENDE
- 602: HOCHGESETZTE BREMSLEUCHTE
- 605: LEUCHTWEITEN-REGULIERUNG
- 615: TELEFON NOKIA 2110
- 651: ELEKTRISCHE FENSTERHEBER
- 657: SERVOLENKUNG
- 659: BORDCOMPUTER
- 685: HINTERE SITZANLAGE
- 686: CD-RADIO "PORSCHE CDR 21" RDW

- 975: KOFFERRAUM-VERKLEID. M. VELOURTEPPICH

- **Service history**

- January 24, 2019 at 119 248 km (Porsche Service Center Haninge)
- March 30, 2017 at 115 625 km (Porsche Service Center Haninge)
- March 24, 2015 at 111 095 km (Porsche Service Center Haninge)
- August 6, 2012 at 102 251 km (Porsche Service Center Haninge)
- June 4, 2010 at 93 870 km (serviced by Porsche mechanic privately)
- June 17, 2009 at 86 180 km (serviced by Porsche mechanic privately)
- July 19, 2007 at 77 950 km (Porsche Center Stockholm)
- October 24, 2005 at 68 627 km (Porsche Center Stockholm)
- April 22, 2004 at 55 197 km (Porsche Center Stockholm)
- April 9, 2002 at 40 823 km (Porsche Center Stockholm)
- April 27, 2001 at 33 543 km (Porsche Center Stockholm)
- May 10, 1999 at 20 358 km (Porsche-Zentrum Fürth-Erlangen)
- July 9, 1997 at 10 449 km (Porsche-Zentrum Fürth-Erlangen).
- New tyres (Michelin PS2N3 225/40/18, 285/30/18) in July, 2016.
- Clutch replaced in June, 2010.

- **Vehicle inspection history**

- February 15, 2019 at 119 275 km (Stockholm-Gärdet)
- March 21, 2018 at 118 088 km (Stockholm-Gärdet)
- December 30, 2016 at 115 345 km (Stockholm-Gärdet)
- December 4, 2015 at 113 221 km (Stockholm-Gärdet)
- January 7, 2015 at 111 041 km (Stockholm-Gärdet)
- November 26, 2013 at 108 489 km (Stockholm-Gärdet)
- November 9, 2012 at 104 945 km (Stockholm-Gärdet)
- April 14, 2012 at 101 878 km (Södertälje-Bårsta)
- April 21, 2011 at 93 115 km (Södertälje-Bårsta)
- June 11, 2010 at 93 115 km (Södertälje)
- May 5, 2009 at 85 926 km (Södertälje)
- May 21, 2008 at 81 525 km (Sollentuna)
- July 9, 2007 at 77 486 km (Sollentuna)
- June 19, 2006 at 72 494 km (Märsta)
- April 7, 2005 at 63 467 km (Solna)
- November 20, 2003 at 53 726 km (Stockholm-Vinsta)
- November 13, 2002 at 45 099 km (Stockholm-Vinsta)
- November 13, 2001 at 39 863 km (Stockholm-Vinsta)
- November 14, 2000 at 32 480 km (Stockholm-Vinsta).

Wartungsnachweis

Fahrzeugwartung alle 20.000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.

*Zustellendes ankreuzen

<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>9.7.98</u> Auftrag Nr. <u>08316</u> <i>inbar</i> bei km <u>10448</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Nr. Nr. 1800700 PORSCHE ZENTRUM FÜRTH-ERLANGEN 90437 NÜRNBERG Tel. 09 11 7 30 50 13	<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>18.5.99</u> Auftrag Nr. <u>12384</u> bei km <u>20358</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Nr. Nr. 1800700 PORSCHE ZENTRUM FÜRTH-ERLANGEN 90437 NÜRNBERG Tel. 09 11 7 30 50 13
<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>010429</u> Auftrag Nr. <u>74531</u> bei km <u>33543</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Auktorisiert von Porsche AG Porsche Center Stockholm	<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>020409</u> Auftrag Nr. <u>910493</u> bei km <u>40823</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Auktorisiert von Porsche AG Porsche Center Stockholm
<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>040427</u> Auftrag Nr. <u>646893</u> bei km <u>55197</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Auktorisiert von Porsche AG Porsche Center Stockholm	<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>051024</u> Auftrag Nr. <u>170441</u> bei km <u>68627</u> gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Auktorisiert von Porsche AG Porsche Center Stockholm

15

Wartungsnachweis

Fahrzeugwartung alle 20.000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.

*Zustellendes ankreuzen

<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>2007-07-19</u> Auftrag Nr. <u>30487</u> bei km <u>77950</u> gegen Berechnung ausgeführt	Auktorisiert von Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG  222 9411 Porsche Center Stockholm	<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>2009-06-17</u> Auftrag Nr. <u>96180</u> bei km <u>96180</u> gegen Berechnung ausgeführt	Stempel
<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>2010-06-04</u> Auftrag Nr. <u>14365</u> bei km <u>93870</u> gegen Berechnung ausgeführt	Stempel	<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>2012-08-06</u> Auftrag Nr. <u>14365</u> bei km <u>102251</u> gegen Berechnung ausgeführt	Auktorisiert von Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Hamburg
<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>2015-03-24</u> Auftrag Nr. <u>25147</u> bei km <u>111095</u> gegen Berechnung ausgeführt	Auktorisiert von Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Hamburg	<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>30/3-17</u> Auftrag Nr. <u>31635</u> bei km <u>115625</u> gegen Berechnung ausgeführt	Auktorisiert von Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Hamburg

16

Wartungsnachweis

Fahrzeugwartung alle 20.000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.
 *Zutreffendes ankreuzen.

<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am <u>24/11-19</u> Auftrag Nr. <u>38605</u> bei km <u>119.248</u> gegen Berechnung ausgeführt	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Dokumentiert zu Dr. Ing. G. Porsche AG 222 0889 P8 Porsche Service Center Stuttgart </div> am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel
<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel	<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel
<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel	<input type="checkbox"/> Jahreswartung * <input type="checkbox"/> Fahrzeugwartung * am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel





PORSCHE

Porsche Deutschland GmbH, Postfach 1 911, 74309 Bietigheim-Bissingen

PER EINSCHREIBEN
Modena Motors GmbH

Dresdener Str. 52
61137 Schöneck

Porsche Deutschland GmbH
Porschestraße 1
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon +49 (0) 800 356 0 911
Telefax +49 (0) 800 356 0 912
E-Mail: contact@porsche.de

Postanschrift:
Postfach 1911
74309 Bietigheim-Bissingen

Ihre Zeichen (für Ansicht von)

Ihrer Zeichen
PDA/LP-JR

Datum
06.05.2019

Sehr geehrter Herr Labella,

wie gewünscht übersenden wir Ihnen als Anlage das COC-Papier-Duplikat für das Fahrzeug mit der Fahrgestell-Nummer

WPOZZZ99ZTS314284.

Die beiliegende EWG-Übereinstimmungsbescheinigung bezieht sich auf den Serienlieferungszustand des genannten Fahrzeugs. Wir weisen darauf hin, dass durch nachträglich durchgeführte Veränderungen an dem Fahrzeug möglicherweise keine Übereinstimmung mehr mit dem im Rahmen der EG-Betriebserlaubnis typgeprüften Fahrzeug besteht.

Eine Zulassung kann dann auch im EU-Ausland nur im Einzelabnahmeverfahren erfolgen.
Die Rechnung über die Erstellung des COC-Papier-Duplikats wird Ihnen in Kürze zugestellt.

Bei Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Porsche Deutschland GmbH
After Sales
Typisierung, Zulassung und Classic

Dirk van Recum
Anlage

Lothar Prediger

ZU NO.4-MUCH BIS 1411 (ACHSE 1) U. BIS 1524 (ACHSE 2)* ZU NO.27-MUR
BRIDGESTONE S-02 NI OD. PIRELLI P-ZERO ASIMMETRICO NI* ZU NO.27:
ACHSE 1/2 MUCH V. 205/50R17 89T M+S AUF 7Jx17/ET155, U. H.
225/45R17 90T M+S AUF 8Jx17/ET40 OD. ET30*.

amtliche Vermerke

Vermerke des Herstellers

058345100/3
100104

00002

FÜR DIESES FAHRZEUG WURDE AM 05.03.1996 EIN FAHRZEUGBRIEF
MIT DER REGISTRIERNUMMER * BG 440 848 * AUSGESTELLT.



PORSCHE

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

gültig für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Rolf Eckert

bestätigt hiermit, daß das Fahrzeug

- 0.1 Fabrikmarke **PORSCHE**
 0.2 Typ und Handelsbezeichnung **993**
 911 CARRERA 4 S
 Variante **LA21**
 Version **01**
 0.4 Fahrzeugklasse **M1**
 0.5 Name und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs
DR. ING. H. C. F. PORSCHE, PORSCHESTRASSE 42,
D - 70435 STUTTGART
 0.6 Anbringungsstelle des Fabriksschildes
AN DER RECHTEN SCHLOSSAEULE
 Fahrzeugidentifizierungsnummer **WP0ZZZ99ZTS314284**

mit dem in der Genehmigung Nr.

e13*93/81*0001*04
vom 27.06.1995

beschriebenen vollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.
 Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr ohne weitere
 Typengenehmigung zugelassen werden.

Ludwigsburg
(Ort)04.03.1996
(Datum)

R. Eckert
(Unterschrift)Leiter Zentrale
Verkaufsschwicklung
(Dienststellung)

1.	Anzahl der Achsen:	2
2.	Anzahl der Räder	4
3.	Antriebsachsen	2
4.	Radstand	2272 mm
	Spurweite	
	Achse 1	1405 mm
	Achse 2	1504 mm
5.	Länge	4245 mm
6.	Breite	1795 mm
7.	Höhe	1285 mm
8.	Hinterer Überhang	1050 mm
9.	Masse des fahrbereiten Fahrzeuges mit Aufbau	1525 kg
10.	Leermasse des Fahrzeuges (ohne Fahrer und Flüssigkeiten)	1360 kg
11.	Technisch zulässige Gesamtmasse	
11.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	
	Achse 1	1790 kg
	Achse 2	735 kg
	Achse 1	1055 kg
12.	Technisch zulässige maximale Achslast	
	Achse 1	760 kg
	Achse 2	1070 kg
13.	Größte Anhängelast (gebremst)	0000 kg
	(ungebremst)	0000 kg
14.	Zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	0000 kg
15.	Größte vertikale Stützlast	0000 kg
16.	Hersteller der Antriebsmaschine	DR. ING. H. C. F. PORSCHE
17.	Baumuster	M64/21
18.	Arbeitsverfahren	FREMDZÜENDUNG; 4-TAKT
19.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	6, BOXER
20.	Hubvolumen	3600 cm ³
21.	Kraftstoff	BENZIN
22.	Nennleistung	210 kW bei 6100 min ⁻¹
23.	Kupplung (Typ)	MECHANISCH
24.	Getriebe (Typ)	HANDGESCHALTET
25.	Übersetzungsverhältnisse	1.: 3.820 2.: 2.150 3.: 1.560 4.: 1.240 5.: 1.020 6.: 0.820

26.	Antriebsübersetzung		3.440
27.	Bereifung und Räder:	Reifen	auf Felgen
	Achse 1	225/40ZR18, 8JX18/ET52	*
	Achse 2	285/30ZR18, 10JX18/ET40	*
28.	Art der Lenkhilfe		HYDRAULISCH
29.	Kurzbeschreibung der Bremsanlage		
	HILFSKRAFTBREMSANL.M. VERSTÄRKUNG, ZWEIKREISIG, ABV		
30.	Art des Aufbaus		COUPE, GESCHLOSSEN
31.	Anzahl und Anordnung der Türen		2: 1 LINKS, 1 RECHTS
32.	Anzahl und Lage der Sitze		4: 2 VORN, 2 HINTEN
33.	Typgenehmigungszeichen der Anhangsvorrichtung		
34.	Höchstgeschwindigkeit		270 km/h
35.	Geräuschpegel:		
	Standgeräusch:		100 dB (A)
	Fahrgeräusch:		76 dB (A)
36.	Abgasverhalten:		
	Testverfahren		III 94/12
	CO:		0.877 g/km
	HC:		0.153 g/km
	NOx:		0.101 g/km
	HC + NOx:		g/km
	Partikel:		g/km
37.	Steuerklasse		18
	Belgien		25
	Deutschland		-
	Dänemark		21CV
	Frankreich		25
	Griechenland		A/3600
	Irland		30CV
	Italien		-
	Luxemburg		-
	Niederlande		-
	Portugal		22.29
	Spanien		PLG
	Vereinigtes Königreich		



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2000

**Tack för
besöket!**

 **BILPROVNINGEN**

Besiktningsprotokoll

Sida: 1 av 1

Besiktningen är utförd i Stockholm-Vinsta
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Regnr: **RGB 541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariernr: 0422 2000-11-14 17:23:33

Mätarställning: 32480 km

Typ av besiktning: KONTROLLBESIKTNING

Alternativ metod:

Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg.

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 0.0 (0.5) HC 023 (100)
CO 2500 0.1 (0.3) LAMBDA 1.01 (0.97-1.03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning

2000-11-14

JAVE

0771 60600



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2001

**Tack för
besöket!**

 **BILPROVNINGEN**

Besiktningsprotokoll

Sida: 1 av 1

Besiktningen är utförd i Stockholm-Vinsta
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Regnr: **RGB 541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariernr: 0422 2001-11-14 16:46:54

Mätarställning: 39863 km

Typ av besiktning: KONTROLLBESIKTNING

Alternativ metod:

Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg.

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 0.0 (0.5) HC 012 (100)

CO 2500 0.0 (0.3) LAMBDA 1.01 (0.97-1.03)

Bromsvärden:

Vänster fram Höger fram

Vänster bak Höger bak

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2001-11-14
JOWE



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2002

**Tack för
besöket!**

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Stockholm-Vinsta
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Mätarställning: 45099 km

Regnr: **RGB 541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariernr: 0422 2002-11-14 17:11:32

Alternativ metod:

Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg.

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO	0.0 (0.5)	HC	0.44 (1.00)
CO 2500	0.0 (0.3)	LAMBDA	1.02 (0.97-1.03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning

2002-11-14

JOWE



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2003

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)Besiktningen är utförd i Stockholm-Vinsta
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996Regnr: **RGB 541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariernr: 0422 2003-11-20 12:45:04

Mätarställning: 53726 km**Alternativ metod:**

Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg.

ASB 1009 A 01.06

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO	0.0 (0.5)	HC	007 (100)
CO 2500	0.0 (0.3)	LAMBDA	1.03 (0.97-1.03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2003-11-20
MAGKAR



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2009

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i SÖDERTÄLJE
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Vägmätarställning: 85926 km

Regnr: **RGB 541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariet: 0423 2009-05-05 17:20:58

Föregående besiktning: 0418 2008-05-21

Alternativ metod:

Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg.

Sida 1050 A 30.01.14.101012 2009-05-05

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 0,2 (0,5) HC 011 (100)
CO 2500 0,1 (0,3) LAMBDA 1,01 (0,97-1,03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2009-05-05
PABEH



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2010

Porsche Center Stockholm

Avdelning 252 Reservdelar, Smista

KONTANT

Datum 2010-05-04

Nr 275209542

Sida 1

Kund 734265
Svensson Bengt

Orderdatum 2010-05-04
Order-Typ/nr 21990
Er referens

Vår referens Edström Claes
Märke/modell

Reg.nr
Chassinr

Anmärkningstid 8 dagar

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris	Rab%	Totalt
99311691101	REPAIR KIT	1,00	8 492,00	10,0%	7 642,80
99011681306	RÖR	1,00	876,00	15,0%	744,60
99951001502	SKRUV	9,00	33,00	15,0%	252,45
1	Moms 25 %	8 639,85 +Moms	25,00	2 159,96 =	10 799,81
	Öresutjämning				0,19

Totalt 10 800,00 SEK

Anmärkingar, ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkännes ej.
Räntavgifter debiteras med 10 %. Levererade ej lagerförda artiklar, återges ej.
Elektronikkomponenter återges ej.

Huvudkontor

DinBil Sverige AB
Box 92163
120 08 Stockholm
Tfn: 08-503 330 00
Hammarby Fabriksväg 45

Säte: Stockholm
VAT-nr SE556060579101
Bg 603-3922
Pg 26-21 51-4

Göteborg
Box 14136
400 20 Göteborg
Grafiska vägen
031-750 15 00

Vid all korrespondens ange alltid kund- och fakturanummer

Stockholm
Box 92163
120 08 Stockholm
Hammarby Fabriksväg 45
08-503 330 00

Syd
Box 50505
202 50 Malmö
Kåbingatan 1
040-38 00 00



KONTANT

Betalt/villkor
KontantKund-ID
KFakt.datum
2010-06-11Fakturanr
88691Ordernr:
42822OrderDatum:
2010-06-08Bilnr:
RGB541Er Ref.:
0761495150

Best.nr:

Vår referens
Johan von Berens

Beräkning	Antal	Pris inkl moms	Radsomma
285/30 R18 0Y Pilot Sport PS2 N3 Michelin	2	3 590,00	7 180,00
Balansering av aluminiumfalg på bil	2	175,00 -20,0 %	280,00
4-hjulsinställning Porsche Toe/ Camber fram & bak	1	2 000,00 -20,0 %	1 600,00
I priset ingår:	1	0,00	0,00

- Skifte av hjul på bilen
- Demontering/montering av däck
- Balansering av hjul med miljövikter
- Miljöavgift klass I PV
- Ny/byte ventilstock/ventil/kontroll av lufttryck

Betalt med:	Kort	Kontant	Övrigt	Att betala SEK
	9 060,00	0,00	0,00	9 060,00

KVITTO

Momsats	25%
Nettobelopp	7 248,00
Momsbelopp	1 812,00

Utskrivet:	2010-06-11 13:50:04	Org.nr:	5564052271	POS-ID:	1
Tillverkn.nr	R1117094200023821			Löpar:	478
Sign.kod	CROH6515R7RCA57JL7WQKSF26B7CPIV:BWGE55QXMHIMHJGJINTCILA6WFNQ				

Vi lämnar alltid garanti på utfört arbete enligt branschpraxis.

Info@skanstulldack.se • www.skanstulldack.se

Skanstulls Bil & Däck
Västberga Allé 9
126 30 HägerstenTelefon
08 - 640 71 77Telefax
08 - 640 41 48Moms Reg. Nr / vat
SE 556405 227101Bankgiro
5302 - 6035Postgiro
448 56 49 - 0

Kund: PORSCHE 911 CARRERA (993) 4S
Beskrivning: 39"
Fälgdiameter: ROC Utförd
Arbetsnoteringar: 11/06/2010
Datum: Tid: 11.25.31
Operatör: Välsänen Marcus

FRAMAXEL

Total toe
Separat toe
Max. diff.
Camber
Max. diff.
Caster
Max. diff.
KPI
Max. diff.
Kombinations vinkel
Styrvinkel diff. vid 20°
Max. inre styrvinkel
Max. yttre styrvinkel
Setback

Datum		Databank	
Vä	Hö	- Tolerans	+ Tolerans
+0.6mm	-0.6mm	-0.6mm	+0.6mm
+0.3mm	+0.3mm	-0.3mm	+0.3mm
-00°20'	-00°20'	-00°10'	+00°10'
00°00'	00°00'	-00°10'	+00°10'
+05°20'	+05°20'	-00°30'	+00°15'
00°00'	00°00'	-00°15'	+00°15'

Tidigare värden

Vä	Hö
+1.5mm	+0.8mm
+2.4mm	-0.9mm
-00°13'	-00°38'
+00°25'	+00°20'
+05°17'	+05°09'
+00°08'	+00°04'
+21°13'	+21°53'
+21°01'	+21°15'
-01°12'	-01°13'
-00°08'	-00°12'

Slutliga värden

Vä	Hö
+0.4mm	+0.4mm
-00°11'	-00°31'
+05°12'	+05°08'
+00°04'	+00°04'
+21°13'	+21°49'
+21°02'	+21°18'
-01°13'	-01°12'
-00°12'	-00°12'

BAKAXEL

Total toe
Separat toe
Max. diff.
Camber
Max. diff.
Steer Jack
Spärvinkel
Spårskilnad

Datum		Databank	
Vä	Hö	- Tolerans	+ Tolerans
+2.0mm	-0.6mm	-0.6mm	+0.6mm
+1.0mm	+1.0mm	-0.3mm	+0.3mm
-01°20'	-01°20'	-00°10'	+00°10'
00°00'	00°00'	-00°20'	+00°20'

Vä	Hö
+3.8mm	+1.5mm
+2.3mm	+1.5mm
-01°19'	-01°33'
+00°14'	+00°07'
-00°05'	-00°02'
+00°03'	00°00'
+01°51'	+01°51'

Vä	Hö
+0.7mm	+0.7mm
-01°14'	-01°22'
+00°07'	+00°07'
-00°02'	-00°02'
00°00'	00°00'
+01°51'	+01°51'

Kör så det ryker

Besiktningsprotokoll: EFTERKONTROLL BE (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Sättra
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Vägmätarställning: 93115

Regnr: **RGB 541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariernr: 0421 2010-06-11 14:07:05

Föregående besiktning: 0423 2010-05-17

Godkända poster:

Däck

Bra att veta:

Notering om begynnande brister kan finnas på protokollet från den fullständiga kontrollbesiktningen.

ASB-1003 A 10.04 HTH/OK, bilprovning

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO (0,5) HC (100)
CO 2500 (0,3) LAMBDA (0,97-1,03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2010-06-11
NIPR

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Södertälje
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Regnr: **RGB 541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariennr: 0423 2010-05-17 06:11:34

Föregående besiktning: 0279 2010-05-08

Fordonet har följande fel: (Totalt antal fel: 1)

1. Däck, bak höger, slitet/skadat, kord synlig

Alternativ metod:

Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,2 (0,5) HC 093 (100)
CO 2500 0,2 (0,3) LAMBDA 1,00 (0,97-1,03)

BILPROVNINGEN - SÖDERTÄLJE

Efterkontroll utan tidsbeställning

Månd.-Fred. 7.30-15.30

Väntetid kan förekomma

Medtag protokoll

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.

Utförs inte besiktningen senast 2010-06-17, inträder körförbud.

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 2010-07-19. Därefter krävs en ny besiktning till ordinarie pris. I stället för efterkontroll hos Bilprovningen kan ackrediterad verkstad utföra reparation samt prova och intyga att bristerna åtgärdats.

AB Svensk Bilprovning
2010-05-17
ROBO



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2011

Porsche Center Stockholm

Avdelning 252 Reservdelar, Smista

KONTANT

Datum 2011-09-21

Nr 275212139

Sida 1

Kund

Orderdatum 2011-09-21
Order-Typ/nr 29556
Er referens

Vår referens Edström Claes
Märke/modell

Reg.nr
Chassinr

Anmärkningstid 8 dagar

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris	Rab%	Totalt
9110959332092E	LACKSTIPT	1,00	152,00		152,00
1	Moms 25 %	152,00 +Moms	25,00	38,00 =	190,00

Totalt

190,00 SEK

Anmärkning: ej gjorda enligt köplagens avbeställning, godkänns ej.
Returavgifter debiteras med 10 %. Levererade ej lagerförlä artiklar, återtages ej.
Elektronikkomponenter återtages ej.

Huvudkontor

DinBil Sverige AB
Box 92163
120 08 Stockholm
Tfn: 08-503 330 00
Hammarby Fabriksväg 45

Säte: Stockholm
VAT-nr SE556060570101
Bg 603-3922
Pg 20 21 51-4

Göteborg
Box 14156
400 20 Göteborg
Grafiska vägen
031-750 15 00

Vid all korrespondens ange alltid kund- och fakturanummer

Stockholm
Box 92163
120 08 Stockholm
Hammarby Fabriksväg 45
08-503 330 00

Syd
Box 50505
202 50 Malmö
Kärlingatan 1
040-38 00 00

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Södertälje-Bårsta
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Vägmätarställning: 93115

Regnr: **RGB 541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariet: 0440 2011-04-21 10:26:48

Föregående besiktning: 0421 2010-06-11

Alternativ metod:

Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,1 (0,5) HC 005 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) LAMBDA 1,00 (0,97-1,03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2011-04-21
ZAALT



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2012

1
3
3
2

10
30
00

94 2

3-64

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	Äpris	%	Belopp
ARB	BAKRE DIMLJUSINDIKATOR UR FUNKTION, FELSÖKNING SAMT REP KONTAKT. ARBETE ENLIGT OVAN				625,00
96465914800	BYTE TEMPFLÄKT FLÄKT	1,00	2112,00		2112,00
ARB	LAGNING NYCKLAR				625,00
99363724900	NYCKELHUS	2,00	84,00		168,00
99363714901	NYCKELHUS	2,00	481,00		962,00
90014615507	CROSS-HEAD	2,00	16,10		32,20
99961110500	SÄNDARBATTERI	2,00	133,00		266,00
91153890200	NYCKELN ÄR REDAN BETALD. 6/8/12 AR. NYCKEL	1,00	701,96		701,96
ARB	HÖ. FRAM STOL GÅR EJ ATT KÖRA FRAM OCH TILLBAKA MED KNAPPEN, FELSÖKNING, JUSTERING SAMT SMÖRJNING STOL. OK. ARBETE ENLIGT OVAN				1250,00
ARB	MONT. REG SKYLTA FINNS I BILEN. ARBETE ENLIGT OVAN				250,00

Fortsättning på nästa sida.....

Betalt vid fakturering	Betalt vid leverans	Faktura	Faktura nr	Övrigt
Fakt. nr	Betalt till oss	Moms	Schulds	Önskat betalning
FÖRFALLODAG				
Dokumentation (om tillämpligt)				
Belopp att betala				

Porsche Center Stockholm

Avdelning 252 Reservdelar, Östermalm
Porsche

KONTANT

Datum 2012-08-21

Nr 255201501

Sida 1

Kund

Orderdatum 2012-08-21
Order-Typ/nr 3387
Er referens

Vår referens Kenneth Levin
Märke/modell

Reg.nr
Chassinr

Anmärkningstid 8 dagar

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris	Rab%	Totalt
	URSPRUNGSCERTIFIKAT	1,00	1 200,00		1 200,00
1	Moms 25 %	1 200,00 +Moms	25,00	300,00 =	1 500,00

Totalt 1 500,00 SEK

Anmärkingar, ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkänns ej.
Returavgifter debiteras med 10 %. Levererade ej lagerfärdiga artiklar, återges ej.
Elektronikkomponenter återges ej.

Huvudkontor
DinBil Sverige AB
Box 92163
120 08 Stockholm
Tfn: 08-503 330 00
Hammarby Fabriksväg 45
Säte: Stockholm

VAT-nr SE550000578101
Innehav F-skattsedel
Bg 603-3922
Pg 26 21 51-4
BAN: SE37 9500 0099 6026 0107 2776
BIC: NCEASESS

Göteborg
Box 14156
400 20 Göteborg
Grafiska vägen
031-750 16 00

Vid all korrespondens ange alltid kund- och fakturummer
Stockholm
Box 92163
120 08 Stockholm
Hammarby Fabriksväg 45
08-503 330 00

Syd
Box 50505
202 50 Malmö
Kärlingatan 1
040-38 00 00

Porsche Service Center Haninge

Vendelsövägen 55

136 44 Haninge

Telefonnummer: 08 7450800

Faxnummer: 08 7450805

Kund :	Malmberg	Datum :	2012-08-03 12:15
Företag :		Vin.=chassi nr.:	
Bilnummer :	RGB541	Tekniker :	FS
Mätarställning :	102251	Arbetsorder nr.:	

HJULINSTÄLLNINGS RAPPORT

PORSCHE, 1995, 911 Carrera (993), Carrera 4S

Primära vinklar			Före	Specifikationer		Efter
				Min.	Max.	
Fram	Caster	Vänster	5°22'	4°50'	5°35'	5°20'
		Höger	5°10'	4°50'	5°35'	5°11'
	Camber	Vänster	-0°30'	-0°30'	-0°10'	-0°31'
		Höger	-0°34'	-0°30'	-0°10'	-0°35'
	Toe	Vänster	0°00'	0°00'	0°05'	0°02'
		Höger	-0°03'	0°00'	0°05'	0°02'
Total		-0°03'	0°00'	0°10'	0°04'	
Bak	Camber	Vänster	-1°24'	-1°25'	-0°55'	-1°25'
		Höger	-1°27'	-1°25'	-0°55'	-1°28'
	Toe	Vänster	0°10'	0°05'	0°15'	0°09'
		Höger	-0°05'	0°05'	0°15'	0°09'
		Total	0°05'	0°10'	0°30'	0°18'
	Thrustvinkel		0°08'	----		0°00'
Sekundära vinklar			Före	Specifikationer		Efter
				Min.	Max.	
SAI		Vänster	20°11'	----	----	20°11'
		Höger	20°09'	----	----	20°09'
Inkluderad vinkel		Vänster	19°41'	----	----	19°40'
		Höger	19°35'	----	----	19°34'
Kurvtagningsvinkel		Vänster	----	1°15'	2°15'	----
		Höger	----	1°15'	2°15'	----
Max sväng insida		Vänster	----	----	----	----
		Höger	----	----	----	----
Toe kurva ändring		Vänster	----	----	----	----
		Höger	----	----	----	----
Setback		Fram	-3mm	----	----	-3mm
		Bak	-7mm	----	----	-6mm
Spårbredd diff.			-136mm			-136mm
Hjulbas diff.			5mm			3mm
Främre körhöjd		Vänster	----	----	----	----
		Höger	----	----	----	----
Bakre körhöjd		Vänster	----	----	----	----
		Höger	----	----	----	----
Ram-vinkel						----



PORSCHE

Porsche Service Center Haninge

K3 Autocenter AB
Vendelsövägen 55
136 44 Haninge
Tel: 08 - 745 08 00
Fax: 08 - 745 08 05
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Empfohlene Jahreswartung

Motoröl wechseln	✓
Sichtprüfung auf Dichtheit: Öle, Flüssigkeiten	✓
Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen	✓
Handbremse: Leerweg des Handbremshebels prüfen	✓
Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß	✓
Bremsflüssigkeitsstand prüfen <i>bytt</i>	✓
Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung	✓
Saurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen	✓
Achsgelenke: Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung	✓
Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung	✓
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen	✓
Bereifung: Zustand und Reifendruck prüfen	✓
Dichtungen für Türen, Deckel und Dach: Gummiabrieb entfernen, Dichtungen mit geeignetem Mittel pflegen	✓
Beleuchtungsanlage auf Funktion prüfen	✓
Scheibenwaschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Flüssigkeitsstand und DüsenEinstellung prüfen; in den Wintermonaten Frostschutz beachten.	✓
Batterie: Säurestand und Säuredichte prüfen	✓
Alle übrigen elektrischen Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion prüfen	✓
Zustandsbericht für Langzeitgarantie erstellen (erstmalig nach Ablauf von 2 Jahren)	
Probefahrt:	
Fuß- und Handbremse, Kupplung, Automatische Geschwindigkeitsregelung, Lenkung, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen	✓
Sichtprüfung auf Dichtheit: Öle und Flüssigkeiten	✓

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Stockholm-Gärdet
PORSCHE 911 CARRERA 4S 1996 M1

Vägmätarställning: 104945

Regnr: **RGB 541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariernr: 0447 2012-11-09 08:30:07

Föregående besiktning: 0418 2012-09-24

Bra att veta:

Färdbroms retardation, beräknad med bromssträcka.

Alternativ metod:

Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,0 (0,5) HC 037 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) LAMBDA 1,02 (0,97-1,03)

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

AB Svensk Bilprovning
2012-11-09
RILAR

Besiktningsprotokoll REGISTRERINGSBES. A2

Besiktningen är utförd i Sthlm-Sollentuna
PORSCHE 911 CARRERA 4

Vägmätarställning 104254

Regnr: **RGB541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariet: 0418 2012-09-24 09:28:15

BESIKTNINGSRESULTAT

Beslut: Fordonet har godkänts vid registreringsbesiktning.

Överklagande: Blankett "Hur man överklagar" bifogas.

AB Svensk Bilprovning

2012-09-24

BOMAR

Information om/överklagande av registreringsbesiktning m.m.

Sida: 2 av 2

Denna registreringsbesiktning kan inte tillgodoräknas som kontrollbesiktning.

Registreringsbesiktningens omfattning regleras i Fordonslagen 2002:574 och sker för att

1. fastställa fordonets tekniska identitet,
2. kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, samt
3. fastställa de uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret.

Om fordonet har belagts med **körförbud**, måste fordonet bärgas från platsen. (Undantag finns för olastad släpvagn som får dras till verkstad max 30 km/h om felet beror på brist i bromssystemet.) Körförbud gäller till dess en ny registreringsbesiktning utförts.

Efterkontroll/ny besiktning som sker inom angiven tid får begränsas till de delar som tidigare underkänts och sker till ett lägre pris. Sker besiktningen efter angiven tid utförs en ny fullständig besiktning till ordinarie pris.

Rätt att överklaga

Beslut i ärenden om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning får överklagas.

Hur man överklagar

Ni kan överklaga beslutet hos Transportstyrelsen, Box 267, 781 23 Borlänge. Överklagande bör ske utan dröjsmål.

Bifoga besiktningsprotokollet och tala om:

- vilken ändring ni vill ha i beslutet,
- vilka skäl ni anser finns för önskad ändring

Kom ihåg att ange namn och adress för att Transportstyrelsen ska kunna meddela er sitt beslut.

VOLKSWAGEN

GROUP SVERIGE AB

PÄR MALMBERG
ENGELBREKTSGATAN 10
LGH 1202
11432 STOCKHOLM

2012-06-30 Datum
En referens
CTL Mikael Kascha
08/550 865 84 Vår telefon
08/550 865 11 Direktnummer
mikael.kascha@vwgroup.se Fax
E-mål

INTYG

Fabrikat: Porsche
Modell: Carrera 4S
Reg.nr: RGB 541
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Årsmodell: 1996

Volkswagen Group Sverige AB
SE-151 88 Södertälje

Besöksadress
Kontorsvagen 9

Telefon
Växel +46-08-550 865 00

Telefax
Central +46-08-550 330 36

Org. nr
550284-0608
V. A. T. No.
SE5502840608

Generagent för
Volkswagen, Skoda, Audi
SEAT, Porsche och Bentley


www.volkswagen-group.se

På begäran intygas att ovan identifierade bil i seriemässigt skick har dessa tekniska specifikationer:

Teknisk specifikation
Motorvolym: 3,6 liter
Motoreffekt: 210kW (285hk) DIN
Tankvolym: 92 liter
Tjänstevikt: 1570kg
Bredd: 1795mm
Däcksdimension fram: 225/40 -R18
Däcksdimension bak: 285/30 -R18

* Specifikt för denna bil är att det är en Carrera 4S vilket bland annat har av tillverkaren en modifierade kaross som är bredare. Det vore därför bra om detta kunde läggas till i bilens fordonsfabrikat i bilregistret, där det endast står Carrera 4.

Med vänlig hälsning



Mikael Kascha
Lagkrav & Miljö, Fordon
VOLKSWAGEN GROUP SVERIGE AB

Besiktningssprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Södertälje-Bårsta
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996 M1

Vägmätarställning: 101878

Fordonet har följande fel: (Totalt antal fel: 1)

1. (EG: 4.3) Stopplykta, höger, ur funktion (en)

Regnr: **RGB 541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariet: 0440 2012-04-14 11:07:32

Föregående besiktning: 0440 2011-04-21

Alternativ metod:

Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,0 (0,5) HC 041 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) LAMBDA 1,01 (0,97-1,03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ägaren är ansvarig för att felen åtgärdas snarast.
Fordonet behöver inte återkomma till en ny besiktning.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

AB Svensk Bilprovning
2012-04-14
STFOR



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2015

Regnr: RGB541
Kundnr: RGB541
Målarställning: 111095
Betalare: MALMBERG, PÄR

Marke/Model:
PORSCHE 993 C4
Ägare (om annan än betalare)

Årsmodell:
1996

Sida 1/2

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadent

Bokad datum
2015-03-05, 07:00

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	Å-pris	%	Belopp
	12000 MIL SERVICE			25,00	6727,50
99310090100	SERVICESATS 4000 MIL	1,00	1860,00	15,00	1581,00
M1	MOBIL 1 5W-50	9,50	185,00	15,00	1493,88
MILJÖAVGIFT/01	MILJÖAVGIFT OLJA	9,50	8,00	15,00	64,60
BS1	SPOLARVÄTSKA	2,00	33,00	15,00	56,10
VARTANNAT ÅR	BROMSVÄTSKEBYTE			25,00	780,00
BV	BROMSVÄTSKA	1,50	140,00	15,00	178,50
MILJÖAVGIFT/01	MILJÖAVGIFT OLJA	1,50	8,00	15,00	10,20
VARTANNAT ÅR	AIRBAGKONTROLL			25,00	292,50
99361236800	VARNINGSKABEL	2,00	154,00	15,00	261,80
99335194900	BROMSBELÄGG	1,00	2188,00	15,00	1859,80
BBF	BYTE BELÄGG FRAM			25,00	780,00
FELSÖKNING D/M	VARVRÄKNARE			25,00	487,50
99310511607	VENTILKÅPA	2,00	1014,00	15,00	1723,80
99310513502	VENTILKÅPSPACKNING UT	2,00	226,00	15,00	384,20
90006723801	SKRUV	22,00	7,30	15,00	136,51
ARB	ARBETE ENLIGT OVAN			25,00	1755,00

Fortsättning på nästa sida.....

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förtr.mnt	Övrigt
Faktavg.	Belopp före moms	Moms	Självskatt	Oresutjäkning
Kvitteras:				Belopp att betala

K3 Autocenter AB
Post:
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
Godkänd för F-skatt

Bank:
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Telefon:
08-745 08 00
Fax:
08-745 08 05

VAT nr: SE558625132701
BIC(Swift):
Bank nr:

PLUSGIR
150 94 21-2
BANKGIRO
5453-6446

Regnr: RGB541 Kundnr: RGB541 Måsteställning: 111095
Betallare: MALMBERG, PÅR

Märke/Modell:
PORSCHE 993 C4
Ägare (om annan än betalare)

Årsmodell:
1996

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadens

Bokad datum
2015-03-05, 07:00

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	Å-pris	%	Belopp
	BYTE TÄNDKABLAR			25,00	4485,00
99360206011	TÄNDKABEL 1 N	1,00	811,00	15,00	689,35
99360206012	TÄNDKABEL 2 N	1,00	811,00	15,00	689,35
99360206013	TÄNDKABEL 3 N	1,00	811,00	15,00	689,35
99360206014	TÄNDKABEL 4 N	1,00	811,00	15,00	689,35
99360206015	TÄNDKABEL 5 N	1,00	811,00	15,00	689,35
99360206016	TÄNDKABEL 6 N	1,00	811,00	15,00	689,35

K3 Autocenter AB
Post:
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
Godkänd för F-skatt

Beställ:
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Telefon:
08-745 08 00
Fax:
08-745 08 05

VAT nr: SE556625132701
BIC(Swift):
Iban nr:

PLUGGIRO
150 94 21-2
BANKGIRO
5453-6446

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Stockholm-Gärdet
PORSCHE 911 CARRERA 4S 1996 M1

Vägmätarställning: 108489

Regnr: **RGB 541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariet: 0447 2013-11-26 13:38:59

Föregående besiktning: 0447 2012-11-09

Bra att veta:

Färdbroms retardation, beräknad med bromssträcka.

Alternativ metod:

Alternativ kontrollmetod miljö, visuell kontroll (konstruktion)

Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO (0,5)

HC (100)

CO 2500 (0,3)

LAMBDA (0,97-1,03)

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²


BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelseperiod: 2014-11-01 – 2015-03-31.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

AB Svensk Bilprovning
2013-11-26
KRDE



Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Stockholm-Gärdet
PORSCHE 911 CARRERA 4S 1996 M1

Vägmätarställning: 113221

Regnr: **RGB 541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariernr: 0447 2015-12-04 10:11:03

Föregående besiktning: 0447 2015-01-07

Bra att veta:

Färdbroms retardation, beräknad med bromssträcka.

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,0 (0,5) HC 015 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) LAMBDA 1,01 (0,97-1,03)

Beräknad retardationsförmåga: $> 6,0 \text{ m/s}^2$

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelseperiod: 2016-11-01 -- 2017-03-31.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

AB Svensk Bilprovning
2015-12-04
MABRA



Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Stockholm-Gärdet
PORSCHE 911 CARRERA 4S 1996 M1

Vägmätarställning: 111041

Regnr: **RGB 541**

Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Diariet: 0447 2015-01-07 09:36:50

Föregående besiktning: 0447 2013-11-26

Alternativ metod:

Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,0 (0,5) HC 006 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) LAMBDA 1,01 (0,97-1,03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelseperiod: 2015-11-01 -- 2016-03-31.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

AB Svensk Bilprovning
2015-01-07
BOP1

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil**Reg.nummer: RGB541****Fordon: PORSCHE 911 CARRERA 4S, M1****Vägmätarställning: 118088****Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284****Datum: 2018-03-21 kl.13:05****Station: Stockholm-Gärdet****Protokoll nr: 0447-B-RGB541-180321-1305****Föregående besiktning: 0447 2016-12-30****Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes)

CO 2500 varv: 0,1 (0,3) CO: 0,0 (0,5)

Lambda: 1,03 (0,97-1,03) HC: 21 (100)

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²**Besiktningens resultat**

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning 2019-05-31

För mer information, se protokollets baksida.

Fordonet har besiktats av: NELI

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2009/40/EG.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2016

Porsche Center Stockholm

Avdelning 262 Verkstad, Östermalm
Porsche

KONTANT

Datum 2016-07-07

Nr 256207153

Sida 1

Kund 756712
SVENSSON BENGT ÅKE

KARLHOVSVÄGEN 47
151 37 SÖDERTÄLJE

Service datum 2016-07-07

AO nummer 35836
Er referens /RGB541 /KM:114362

Vår referens Anna Hult
Märke/modell PORSCHE 911 4S COUPÉ
1:a reg.datum 2000-03-31
Reg.nr RGB541
Chassinr WP0ZZZ99ZTS314284
Mätarställning 114362

Anmärkningstid 8 dagar

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris	Rab%	Totalt
BYTE DIMLJUS P30000000	FOG LIGHT REMOVED AND REINSTALLED		709,10		709,10
99363108200	DIMLJUS	1,00	2 907,36		2 907,36
*					3 616,46
PASSAGERARSTOLEN GÅR INTE ATT KÖRA FRAM OCH TILLBAKA					
- FASTNAT I BAKRE LÄGE. FIK LOSS OCH FUNGERAR OK					
*					
	Miljöavgift				0,00
					21,27
1 Moms 25 %	3 637,74 +Moms	25,00	909,43 =		4 547,17
	Öresutjämning				-0,17

Totalt

4 547,00 SEK

Anmärkingar, ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkänns ej.
Returavgifter debiteras med 10 %. Levererade ej lagerförsä artiklar, återtas ej.
Elektronikkomponenter återtas ej.

Huvudkontor
DinBil Sverige AB
Box 92163
120 08 Stockholm
Tfn: 08-503 330 00
Hammarby Fabriksväg 45
Söte: Stockholm

VAT-nr: SE568060579101
Innehåller F-skattsedel
Bg 603-3022
Pg 28 21 51-4
IBAN: SE37 9500 0099 0026 0107 2776
BIC: NDEASE55

Göteborg
Box 14156
400 20 Göteborg
Grafiska vägen
031-750 15 00

Vid all korrespondens ange alltid kund- och fakturanummer
Stockholm
Box 92163
120 08 Stockholm
Hammarby Fabriksväg 45
08-503 330 00

Syd
Box 50506
202 50 Malmö
Kåbingatan 1
040-38 00 00

BANKIRO
5641-7025

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil**Reg.nummer:** RGB541**Fordon:** PORSCHE 911 CARRERA 4S, M1**Vägmätarställning:** 115345**Chassinr:** WP0ZZZ99ZTS314284**Datum:** 2016-12-30 kl.10:44**Station:** Stockholm-Gärdet**Protokoll nr:** 0447-B-RGB541-161230-1044**Föregående besiktning:** 0447 2015-12-04**Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes)

CO 2500 varv: 0 (0,3) CO: 0,0 (0,5)

lambda: 1,02 (0,97-1,03) HC: 6 (100)

Beräknad retardationsförmåga: 5,3 m/s²**Besiktningsresultat**Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning 2017-11-01 - 2018-03-31

För mer information, se protokollets baksida.

Fordonet har besiktats av: Sandra (SAFR)

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2009/40/EG.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2017

Regnr
RGB541
Kundnr
RGB541
Målarställning
115625
Betalare
MALMBERG, PÅR

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadens

Bokad datum
2017-03-30, 07:00

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	Å-pris	%	Belopp
90012311830	ÅRSSERVICE, MED OLJEBYTE			10,00	2316,60
99970126940	PLUGGBRICKA	2,00	8,40	10,00	15,12
M1	O-RING	1,00	79,80	10,00	71,82
MILJÖAVGIFT/01	MOBIL 1 5W-50	9,50	187,00	10,00	1598,85
	MILJÖAVGIFT OLJA	9,50	8,00	10,00	68,40
EV. EXTRAARBETE /	BYTE OLJEFILTREN			10,00	668,25
99310720303	OLJEFILTER	1,00	237,00	10,00	213,30
99320720102	OLJEFILTER	1,00	183,00	10,00	164,70
VARTANNAT ÅR	BROMSVÄTSKEBYTE			10,00	712,80
BV	BROMSVÄTSKA	1,50	142,00	10,00	191,70
MILJÖAVGIFT/01	MILJÖAVGIFT OLJA	1,50	8,00	10,00	10,80
VARTANNAT ÅR	AIRBAGKONTROLL			10,00	267,30
	FELSÖKNING OLJEFLÄKT			10,00	1336,50
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 1770,86				
96462403501	BYTE FLÄKT			10,00	2004,75
	OLJEFLÄKT	1,00	4349,10	10,00	3914,19
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 7549,03				
99351212100	BYTE JALUSI			10,00	668,25
	JALUSI	1,00	847,60	10,00	762,84
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 1838,98				
Fortsättning på nästa sida.....					
Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt	
Faktavg.	Belopp för moms	Moms	Självkost	Öresutjämning	
Kvitteras:					Belopp att betala

Regnr RGB541 Kundnr RGB541 Mätarställning 115625
Betalare
MALMBERG, PÄR

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadeerr

Bokad datum
2017-03-30, 07:00

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	a-pris	%	Belopp
993559325063YK	BYTE FOLIE H+V SIDA			10,00	1336,50
	FOLIE L	1,00	996,36	10,00	896,72
993559326063YK	FOLIE R	1,00	996,36	10,00	896,72
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 4012,66				
BYTE	GENOMSLAGSGUMMIN H+V SID			10,00	2895,75
99334330100	GENOMSLAGSGUMMI	2,00	191,00	10,00	343,80
99334350500	SKYDDSBÄLG	2,00	96,00	10,00	172,80
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 4482,62				
HI	HJULINSTÄLLNING			10,00	2377,13
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 3149,70				
90063112590	BYTE VF HALVLJUSLAMP			10,00	
	GLÖDLAMPA H1	0,00	137,00	10,00	0,00
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 449,27				
99363108100	BYTE VÄ DIMLJUSLAMP			10,00	472,23
	DIMLJUS	1,00	2692,00	10,00	2422,80
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 3654,20				
99361652101	FLÄKTMOTSTÅND	1,00	609,00	10,00	548,10
Belopp artikel	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbrukar	Övrigt	
15056,06	12292,66	0,00	903,36	0,00	
Faktura	Belopp före moms	Moms 25,00 %	Självris	Öresvägning	
0,00	28252,08	7063,02	0,00	-0,10	
Kviteras:					Belopp att betala
					35315,00

K3 Autocenter AB
Post
Vendelsövägen 55
138 44 HANINGE
Godkänd för F-skatt

Beställ
Vendelsövägen 55
138 44 HANINGE
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Telefon
08-745 08 00
Fax:
08-745 08 05

VAT nr: SE558625132701
BIC(SWID):
iban nr:

PLUSGIRO
150 94 21-2
BANKGIRO
5453-6446

Porsche Service Center Haninge

Vendelsövägen 55

136 44 Haninge

Telefonnummer: 08 7450800

Faxnummer: 08 7450805

Kund :	Per Malmberg	Datum :	2017-04-24 09:31
Företag :		Vin.-chassiennr.:	
Bilnummer :	RGB541	Tekniker :	FB
Mätarställning :	115632	Arbetsorder nr. :	31635

HJULINSTÄLLNINGS RAPPORT

PORSCHE, 911 [993], 94-01, Carrera 4S ROW

Primära vinklar			Före	Specifikationer		Efter
				Min.	Max.	
Fram	Caster	Vänster	5°01'	4°50'	5°35'	4°59'
		Höger	5°03'	4°50'	5°35'	5°02'
	Camber	Vänster	-0°52'	-0°30'	-0°10'	-0°25'
		Höger	-0°10'	-0°30'	-0°10'	-0°26'
	Toe	Vänster	0°01'	0°00'	0°05'	0°02'
		Höger	-0°02'	0°00'	0°05'	0°02'
Total		-0°01'	0°00'	0°10'	0°04'	
Bak	Camber	Vänster	-1°26'	-1°25'	-0°55'	-1°27'
		Höger	-1°24'	-1°25'	-0°55'	-1°21'
	Toe	Vänster	0°05'	0°05'	0°15'	0°12'
		Höger	0°15'	0°05'	0°15'	0°10'
		Total	0°20'	0°10'	0°30'	0°22'
	Max.thrustvinkel		0°05'			-0°01'
Sekundära vinklar			Före	Specifikationer		Efter
				Min.	Max.	
SAI		Vänster	19°49'	----	----	19°49'
		Höger	20°10'	----	----	20°10'
Inkluderad vinkel		Vänster	18°58'	----	----	19°24'
		Höger	19°59'	----	----	19°44'
Kurvtagningsvinkel		Vänster	1°11'	1°15'	2°15'	1°11'
		Höger	1°00'	1°15'	2°15'	1°00'
Max sväng insida		Vänster	28°19'	----	----	28°19'
		Höger	28°04'	----	----	28°04'
Toe kurva ändring		Vänster	----	----	----	----
		Höger	----	----	----	----
Setback	Fram		-5mm	----	----	-5mm
	Bak		-11mm	----	----	-11mm
Spårbredd diff.			-136mm			-136mm
Hjulbas dff.			6mm			6mm
Framre körhöjd		Vänster	----	----	----	----
		Höger	----	----	----	----
Bakre körhöjd		Vänster	----	----	----	----
		Höger	----	----	----	----
Ram-vinkel						----



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2018

Regnr: RGB541
Kundnr: 1
Måttställning: 119246

Betalare:
K3 AUTOCENTER AB F
BILFÖRSÄLJNINGEN

VENDELSÖV.55
136 44 HANDEN
Tel. 7450800

Datum:
2018-08-29, 10:54

Vår referens:
P.H

Märke/Modell:
PORSCHE 911 4S

Ägare (om annan än betalare):
MALMBERG, PÅR

Årsmodell:
1996

Sida 1/3

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skedenr:

Bokad datum:
2018-08-17, 07:00

Kod/Artkehr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
TBEG	<p>TEST AV BEGAGNAD BIL</p> <p>-KLIMATANLÄGGNINGEN BETER SIG KONSTIGT. FELSÖKNING KRÄVS!</p> <p>NÄR MAN TRYCKER MAX AC HÄNDER INGET. KUPEFLÄKTARNA SKA GÅ IGÅNG PÅ HÖGSTA HASTIGHET, MEN DET GÖR DE INTE.</p> <p>NÄR MAN TRYCKER PÅ DEFROSTERKNAPPEN SKA KUPEFLÄKTARNA GÅ PÅ FULLT PÅ VINDRUTAN, DET GÖR DE INTE.</p> <p>ELFLÄKTEN I MOTORRUMMET VERKAR ENDAST GÅ PÅ FULL FART.</p> <p>-TÄCKKÅPA TILL ÖVRE BÄLTESRULLEN VÄNSTER FRAM SAKNAS.</p> <p>-DIGITALDISPLAYEN FÖR FÄRDDATOR SKALL TÄNDAS NÄR MAN VRIDER PÅ TÄNDNINGEN/STARTAR BILEN. DEN TÄNDS ENDAST NÄR MAN VRIDER PÅ LYSET.</p> <p>-LAMPAN I KNAPPEN FÖR BAKRUTEVÄRME FUNGERAR ENDAST NÄR MAN AKTIVERAR DEN.</p> <p>DEN SKA LYSA SVAGT I VILOLÄGE.</p> <p>-MUNSTYCKE FÖR AVLÜFTNING TILL HÖGER STRÅLKASTARE SAKNAS. SITTER UNDER STÖTFÄNGARE.</p> <p>-OBALANS I MOTORVÄGSFART. BALANSERA HJUL?</p> <p>Fortsättning på nästa sida.....</p>				3018,90
Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt	
Faktavg.	Belopp före moms	Moms	Självkost	Öresutjämning	
Godkänd för debitering:					Belopp att betala

Datum
2018-08-29, 10:54
Vår referens
P.H
Märke/Modell
PORSCHE 911 4S
Ägare (om annan än beställare)
MALMBERG, PÅR

Anges vid beställning
Följesedel:
17780
[Fa/Ao: 27648/37025]

Årsmodell
1996

Sida 2/3

Ragnr
RGB541
Kundnr
1
Möteställning
119246
Beställare
K3 AUTOCENTER AB F
BILFÖRSÄLJNINGEN
VENDELSÖV.55
136 44 HANDEN
Tel. 7450800

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadenr

Bokad datum
2018-08-17, 07:00

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	a-pris	%	Belopp
	-LYFT PÅ LISTEN TILL BAKRUTAN, BEGYNNANDE ROSTANGREPP I NEDRE VÄNSTRA HÖRNET.				
	-KLARLACKSLÄPP TAKVINGE. MÄRKE I LACKEN PÅ MOTORLUCKAN, HÖGER OVANKANT. IFYLLDA REPOR HÖGER BAK SKÄRMKANT/STÖTFÄNGARE. TRÖSKLAR REPIGA, TROLIGTVIS FRÅN ATT MAN KLIVER IN/UT UR BILEN, BÅDA SIDOR. TRE FÄLGAR KANTSKRAPADE. VÄNSTER BAK SKÄRMKANT BULIG I BAKKANT, SAMT LITE SPRUCKAN LACK PÅ STÖTFÄNGAREN. IFYLLT STENSKOTT HÖGER FRAM SKÄRMKANT.				
	-BROMSSKIVOR FRAM 30.5MM, MIN TH 30MM. KLOSSAR EJ MÄTBARA MED HJULEN PÅ, MEN DE SER BRA UT.				
	-BROMSSKIVOR BAK SVÄRMÄTTA MED HJULET PÅ. MEN CA 26.5MM, MIN TH 26MM. KLOSSAR BAK BÖRJAR SE TUNNA UT, MEN INGEN PANIK.				
	-MOTOR OCH VÄXELLÅDSNUMMER ÄR KORREKTA.				
	-HAR ENDAST FÅTT 1 ST NYCKEL, FINNS DET EN ANDRA?				
	-SERVICEBOK SAKNAS?				
Fortsättning på nästa sida.....					
Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förte.merl	Övrigt	
Material	Belopp för moms	Moms	Självris	Öresutjämning	
Godkänd för debitering:					Belopp att betala

K3 Autocenter AB
Post
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
Godkänd för F-skatt

Beställ
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Telefon
08-745 08 00
Fax:
08-745 08 05

VAT nr: SE556625132701
BIC (SWIFT):
Isen nr:

PLUSGIRO
150 94 21-2
BANKGIRO
5453-6446

Regnr: RGB541 Kunder: 1 Målarställning: 119246

Betalare:
K3 AUTOCENTER AB F
BILFÖRSÄLJNINGEN

VENDELSÖV.55
136 44 HANDEN
Tel. 7450800

Märke/Modell:
PORSCHE 911 4S
Ägare (om annan än betalare):
MALMBERG, PÅR

Årsmodell: 1996 Sida 3/3

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadens

Bokad datum:
2018-08-17, 07:00

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	Å-pris	%	Belopp
	INSTRUKTIONSBOK FÖR BILEN OCH RADION FINNS.				
	-LACKDJUP:				
	FRONTHUV CA 150				
	HF SKÅRM CA 190-200				
	VF SKÅRM CA 200				
	HÖ DÖRR CA 130				
	VÅ DÖRR CA 150				
	HÖ BAKSKÅRM CA 200-220				
	VÅ BAKSKÅRM CA 200-240				
	TAK CA 220				
	MOTORLUCKA CA 140-160				
Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förutbetal	Övrigt	
3018,90	0,00	0,00	181,13	0,00	
Faktavg.	Belopp för moms	Moms	Spärrisk	Öresutjämning	
0,00	3200,03	0,00	0,00	-0,03	
Godkänd för debitering:					Belopp att betala
					3200,00

K3 Autocenter AB
Post:
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
Godkänd för F-skatt

Bank:
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Telefon:
08-745 08 00
Fax:
08-745 08 05

VAT nr: SE550625132701
BIC/Swift:
iban nr:

FLUSGIRO
150 94 21-2
BANKGIRO
5453-6446



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2019

Datum
2019-02-07, 14:09
Vår referens
Dennis Borg
Märke/Modell
PORSCHE 993 4S
Ägare (om annan än betalare)

Anges vid betalning
Famn:
28736
[Ao: 38605]
Årsmodell
1996
Sida 1/1

Ragnr
RGB541
Kundnr
RGB541
Mätarsällning
119248
Betalare
MALMBERG, PÅR

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadenr

Bokad datum

Betalningsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,00%
För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	Å-pris	%	Belopp
90012311830	ÅRSSERVICE, MED OLJEBYTE			15,00	2643,16
99970126940	PLUGGBRICKA	2,00	8,79	15,00	14,94
M1	O-RING	1,00	88,92	15,00	75,58
MILJÖAVGIFT/01	MOBIL 1 FS X1 5W-50	9,50	198,00	15,00	1598,85
	MILJÖAVGIFT OLJA	9,50	8,00	15,00	64,60
EV. EXTRAARBETE /	BYTE OLJEFILTREN			15,00	762,45
99310720305	OLJEFILTER	1,00	246,00	15,00	209,10
99320720103	OLJEFILTER 993	1,00	192,00	15,00	163,20
VARTANNAT ÅR	BROMSVÅTSKEBYTE			15,00	813,28
BV	BROMSVÅTSKA	1,50	149,00	15,00	189,98
MILJÖAVGIFT/01	MILJÖAVGIFT OLJA	1,50	8,00	15,00	10,20
<p>Belopp arbete 4218,89 Belopp reservdelar 2326,45 Rabatt 0,00 Förte.mål 253,13 Övrigt 0,00</p> <p>Fektlavg. 0,00 Belopp före moms 6798,47 Moms 25,00 % 1699,62 Spärrsk 0,00 Öresutjäkning -0,09</p>					
FÖRFALLODAG 2019-02-17					Belopp att betala
					8498,00

K3 Autocenter AB
Post
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
Godkänd för F-skatt

Besök
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
info@porsche-hanninge.se
www.porsche-hanninge.se

Telefon
08-745 08 00
Fax:
08-745 08 05

VAT nr: SE556625132701
BIC(Swift):
Iban nr:

PLUSGIRO
150 94 21-2
BANKGIRO
5453-6446

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil**Reg.nummer: RGB541****Fordon: PORSCHE 911 CARRERA 4S M1, S****Vägmätarställning: 119275****Fordonsid.nr: WP0ZZZ99ZTS314284****Datum: 2019-02-15 kl.14:16****Station: Stockholm-Gärdet****Protokoll nr: 0447-B-RGB541-190215-1416****Föregående besiktning: 0447 2018-03-21**

CO 2500 varv: 0 (0,3)

CO: 0,0 (0,5)

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²

Lambda: 1,01 (0,97-1,03)

HC: 16 (200)

BesiktningensresultatFordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 30 april 2020

För mer information, se protokollets baksida.

Fordonet har besiktats av: MIKNI

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!

TUV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Hannover
Siemensstraße 11, 38179 Kallheim/Te.
(0) Prüfart: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Station Harau
Behringstr. 1a
33450 Harau

Untersuchungsbericht D-10341487389002
Prüfzettelnummer 06NDJCB

(1) Fz-Ident.-Nr. : WFO22296ZT5014294
(2) Amt.-Kennz. : -
(3) Ort, Datum : Harau, 04.04.2019
(4) km-Stand : 120946
(5) Fz-Art : PERSONENKRAFTWAGEN
(6) Ergebnis : GESCHLOSSEN
(7) Nächste HU : Ohne erkennbare Mängel
(8) HU-Plakette : April 2021
Fz-Hersteller : erteilt SYA
Fz-Typ : PCRSCHNE
Fz-Abmessung : 993
aGM / aAL [kg] : 31.03.2020
Leistung [kW] : 1700
Auftrags-Nr./Intern : -
Frist der HU : 05.04.2019, 16:25 Uhr

31
0230

6000
451007

TUV

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor mit geregelterm Kat
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EL - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EL

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

Ihr Fahrzeug wurde für vorchriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wird durch das Straßenverkehrsamt am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

(0) Ihr TÜV-Sachverständiger: Tim Pfleger

(Handwritten Signature)



Messwerte:

Achse	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	Bremskraft		Bremskraft	
	(daN)		(daN)	
	Links	Rechts	Links	Rechts
1	350	350		
2	280	280	300	300

Beim Betätigen der Betriebs- und Feststellbremse wurden die Blockiergrenzen erreicht.
Abbremsung BBA (%): 70 Abbremsung FBA (%): 34 Berechnungsmasse BBA in kg: 1700

Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 12.1.1 Anlage VIII StVZO

	Fahrzeug-Sollwerte		Fahrzeug-Istwerte		Ergebnis
	Normwert	Beiwert	Normwert	Beiwert	
Konditionierung					
Umwelttemperatur	10		alternative Konditionierung		# 1.0
bei Leerlauf Drehzahl					
Drehzahl	min ⁻¹	150	850		1.0
CO	% vol	0.50	0.013		1.0
bei erhöhter Drehzahl					
Drehzahl	min ⁻¹	2500	3000		1.0
CO	% vol	0.30	0.237		1.0
Lambda		0.90	1.03		1.0
Regelkreisprüfung	JA	0.00	Grundverfahren + Auslenkung		1.0
Drehzahl	min ⁻¹	600	1080		
Ausgangswert					
λ = 1.264	λ = 1.000	λ = 1.000	λ = 1.000	λ = 1.000	
Gesamtergebnis der AJ					bestanden
AJ-Messgerät	BEAD90 DEAD00V1: 14.02.2019 / AVM B0 F04E 023045373G Y 1.05.02.12.20/0 (CC)				

TUV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Region Hessen
Siemensstraße 11, 65770 Kelkheim/Ts.

Medena Motors GmbH
Lieschstraße 52
61107 Schöneberg



Rechnung

Kundennummer: 6334188242
Kunden-Nummer: CFC491
Bei Zahlungen aus Rücklagen immer angeben
Ihre Bestellnummer:
Datum: 05.04.2019
Ansprechpartner:
Telefon: +49 5105-677 236 13
Fax: +49 5105-677 236 10
Mail:
Prüfung: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG Station - Haxau

Ihre Steuernummer:

Prüfungen von Fahrzeugen/Geräten

Auftragsdatum/Leistungsdatum

30.04.2019

Auftragsnummer	Kennzeichen	Fahrzeugidentifikationsnummer	km-Stand	Fz-Art	Netto €
Dienstleistung	Halb	Auftrags-Nr./Intern	nachste HU	ZGM/ZA	ASH €
1024146736	-	VIP027796ZT5314254	121396	KFZ	134,54
OOCHU FILK			04.2021	1790	Elgast-Fz

Rechnungsbetrag	104,54
Umsatzsteuer 1 (19%)	10,86

zu zahlender Betrag 124,40

Vie ein Dank für Ihren Auftrag. Bitte zahlen Sie die Rechnung sofort und ohne Abzug.

Im TÜV-Mitarbeiter: Tim Prager

TUV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Überwachungsorganisation

Region Hannover

Siemensstraße 11, 30579 Kalkheim Ts

(R) Prüfart: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Station Hannover

Röhrengasse 1a

30450 Hamburg

Untersuchungsbericht D-10341487389081

TUV NORD

mobilität

1) Fa Ident. Nr.	WPGZZZ06ET0014204
2) Artl. Kennz.	-
3) Ort. Datum	Hannu, 04.04.2019
4) km-Stand	-
5) Fa-Art	PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN
7) Ergebnis	FZ-HERSTELLER Fa Typ Erlaubnis zGM / zAL [kg] Letzte HU Auftrag: Nr./letzte
	FORSCHER 003 31.03.2000 1790 -

01
2200

3583 TUV
451607

Datenerstellung für die Zulassungsbescheinigung aus COC / Typgenehmigung in Verbindung mit einer HU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir haben für Sie die oben angegebene Dienstleistung durchgeführt

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt

(R) Ihr TÜV-Sachverständiger Tim Pfragner

Unterschrift

Berechnung (EUR)

Gesamtbetrag Brutto

14,90

TUV NORD 01.19 1.000.000

TUV NORD Mobilität GmbH & Co. KG - Am TÜV 1 - 30519 Hannover

Telefon: 0511 366-0022
Fax: 0511 366-0111
info@tuv-nord.de
www.tuv-nord.de

Antragerteil Hannover HPA 2700
LIS-dNr: DE 210818504
Dauer-Nr: 05/207/0402
Vorstand: Olaf Aussenberg
Dr. rer. nat. Dirk Steinberg

Deutsche Postbank AG Hannover
BIC (SWIFT-Code): PSKDDE33
IBAN-Code: DE 43 2501 0000 0000 0001 01

Versionen: Modell TÜV 2.4.6.0 FZ-HU 4.10.0 Menge: 2.00

TÜV NORD Mobilität
Verwaltungsgesellschaft mbH, Hannover
Antragerteil Hannover: HPA 2700
Geschäftsführer: Hannes Aben (Vorsitzender)
Thorsten Wölger

Blatt 1 von 1

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
 Überwachungsorganisation
 Siemensstraße 11, 45774 Kalkheim/TS
 Tel.: +49 6133-677 205 13 Fax: +49 6133-677 205 20
 Prüfstelle: Hanau



Fahrzeughersteller: PORSCHE
 Fahrzeugtyp: 953
 Fahrzeugident.-Nr.: WP62229027001-034

U953
 451007

Bestätigung der technischen Daten

(als Grundlage zum Ausfüllen der Zulassungsbescheinigung Teil I durch die Zulassungsstelle)

des Prüfberichts mit Nr. 10341487389001 vom 04.04.2019.

Daten für Zulassungsbescheinigung (nur gültig mit zugehörigem Untersuchungsbericht)

B	31.03.2000	2.1	0893	2.2	451007	J	L	2	9	2	P.2/P.4	210	/	8100	T	270	
J	01		4	0200			18	4245				19	1795				
E	WP622399ZT5314204		3	-			20	1285				6	1525				
D.1							12	-			13	-		0	-		
D.2	993						V.7				F.1	1790		F.2	1790		
	1A21						7.1	750			7.2	1070		7.3	-		
	-						8.1	750			8.2	1070		8.3	-		
	-						U.1	-			U.2	-		U.3	76		
D.3	611 Carrera 4S						0.1	-			0.2	-		5.1	4	5.2	-
1	PORSCHE						15.1	225/40ER18									
5	PERSONENKRAFTWAGEN						15.2	235/30ER18									
	GESCHLOSSEN						15.3	-									
V.9	-						R	-						11	-	/	-
14	SCHADETOFFTATN EURO 2						K	013*93/81*0001*									
P.3	Benzin						6	27.03.1996			17	-		10	-		
10	001		14.1	0425		P.1	3600										
22	ZU 0.1/0.2:KEINE*ZU 1.1:WERT=100***						21	-									

Daten auf Basis der EG-Typgenehmigung / ABE Nr. 013*93/81*0001*06.

Das Fahrzeug wurde zur Erstellung dieser Bestätigung NICHT beachtigt. Sie ist nur gültig mit Original-Stempel und Unterschrift und auf andere Fahrzeuge nicht übertragbar.

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen.

Kalkheim/TS, den 04.04.2019

